

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS

Estudio combinado mediante Tomografía Eléctrica y Geo-radar de la estructura interna de varios paños de la Muralla Almorávide del Marrubial, en Córdoba.


Este estudio combinado es una herramienta muy eficaz para estudiar la geometría y extensión de ciertas patologías, tales como grietas y fracturas, y también para detectar zonas con acumulación de humedades.



Estudio de la Muralla del Marrubial con Tomografía eléctrica.



Estudio de la Muralla del Marrubial con GPR.



SECCIÓN A 0,32 m

